

19.05.2020

## Status radonmålinger kommunale bygg 2019/2020

**Sak nr.**

2020/3603-1

---

**Til:** UTM, F og K

---

**Fra:** Rådmannen

---

Det vises til den informasjon som er gitt muntlig i utvalgene og formannskap i løpet av våren i forbindelse med nye radonmålinger i kommunale bygg.

Det er gjennomført målinger i de fleste av de bygg som det er lengst tid siden det er målt i. De stedene hvor man i trinn 1 (med måler hengende ute i 3 måneder) har fått for høye verdier, er man nå i gang med trinn 2 målinger. Det skjer ved digital måling som viser variasjon gjennom døgnet.

På de stedene det var vist for høye verdier er det, frem til trinn 2 målingene gjennomført tiltak, enten ved å endre ventilasjonen eller ved avbøtende tiltak som å luften i løpet av dagen. De stedene hvor trinn 2 er gjennomført har man fått målinger innenfor kravene.

Radonmålinger må gjennomføres på vinterhalvåret. De målingene som ikke er gjennomført til nå, vil måtte utsettes til høsten igjen. Eiendomsavdelingen vil da starte opp igjen med trinn 2 målinger.

---

**Postadresse:**  
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø**Besøksadresse:**  
Kundetorget Rådhuset,  
Klampavikvegen 1, 5300  
Kleppestø**Telefon:**  
56 15 80 00**Bank:**  
6515.06.05509**E-post:**  
postmottak@askoy.kommune.no

www.askoy.kommune.no

**Telefaks:****Org.nr:**  
964 338 442